



INDUSTRIES  
& ENVIRONMENT

# Asbestonderzoek In uw woning

## WAT IS ASBEST?

Asbest is een natuurlijk materiaal. Het is sterk, flexibel en vuurvast. Daarom is het vroeger veel gebruikt in de bouw en installaties. In gebouwen van vóór 1993 is vaak asbest verwerkt. Als er teveel asbestvezels vrijkomen, kan dat schadelijk zijn voor de gezondheid. Daarom is het sinds 1993 verboden om asbest te gebruiken.

## IS ASBEST IN MIJN WONING GEVAARLIJK?

In de meeste gevallen levert asbest geen risico op in uw woning. Het asbest zit vaak goed weggestopt in de materialen. Toch wilt u graag weten of er asbest in uw woning zit. Dit is belangrijk bij werkzaamheden in en om uw woning in de toekomst.

In deze flyer leest u hoe het asbestonderzoek in uw woning verloopt.

## WIE IS SGS SEARCH?

Uw woningbouwvereniging heeft SGS Search gevraagd om uw woning op de mogelijke aanwezigheid van asbest te onderzoeken. Alleen gespecialiseerde bureaus mogen deze onderzoeken uitvoeren. SGS Search heeft meer dan 25 jaar ervaring met asbestonderzoek.

SAFER  
GREENER  
SMARTER

SGS

SEARCH



**1. De inspecteur van SGS Search komt bij u langs.**



**2. Alle ruimtes worden onderzocht op asbest. De inspecteur neemt een monster (stukje materiaal) bij verdenking op aanwezigheid van asbest. Ook worden er enkele foto's gemaakt.**



**3. Uit voorzorg maakt de inspecteur gebruik van beschermingsmiddelen.**



**4. De inspecteur vraagt u om de ruimte te verlaten...**



**5. ...waarna hij een monster neemt. Soms is er destructief onderzoek nodig, zoals het losmaken van een tegel.**



**6. De plek waar het monster is genomen, wordt afgedicht en veilig achtergelaten.**



**7. De inspecteur laat de ruimte bij vertrek veilig en schoon achter.**



**8. Het monster gaat naar het laboratorium voor onderzoek.**



**9. Uw woningcorporatie neem contact met u op over het vervolg en eventuele herstelwerkzaamheden.**

**MEER WETEN OVER ASBEST?**

 088 - 214 66 00

 [www.sgssearch.nl](http://www.sgssearch.nl)