

ASBESTONDERZOEK IN UW WONING

WAT IS ASBEST?

Asbest is een natuurlijk materiaal. Het is sterk, flexibel en vuurvast. Daarom is het vroeger veel gebruikt in de bouw en installaties. In gebouwen van vóór 1993 is vaak asbest verwerkt. Als er teveel asbestvezels vrijkomen, kan dat schadelijk zijn voor de gezondheid. Daarom is het sinds 1993 verboden om asbest te gebruiken.

IS ASBEST IN MIJN WONING GEVAARLIJK?

In de meeste gevallen levert asbest geen risico op in uw woning. Het asbest zit vaak goed weggestopt in de materialen. Toch wilt u graag weten of er asbest in uw woning zit. Dit is belangrijk bij werkzaamheden in en om uw woning in de toekomst.

In deze flyer leest u hoe het asbestonderzoek in uw woning verloopt.



WIE IS SGS SEARCH?

Uw woningbouwvereniging heeft SGS Search gevraagd om uw woning op de mogelijke aanwezigheid van asbest te onderzoeken. Alleen gespecialiseerde bureaus mogen deze onderzoeken uitvoeren. SGS Search heeft meer dan 20 jaar ervaring met asbestonderzoek.




4



De inspecteur vraagt u om de ruimte te verlaten...

5



... terwijl hij het monster neemt.

6



Daarna wordt de plek goed afgedicht met spray.

7



De inspecteur laat de ruimte bij vertrek veilig en schoon achter.

8



Het monster gaat naar het laboratorium voor onderzoek.

9



Uw woningbouwvereniging neemt contact met u op over de resultaten van het onderzoek en het vervolg.



MEER WETEN OVER ASBEST?

Download de AsbestFeiten App
of kijk op www.asbestfeiten.nl

SGS

SEARCH

www.sgssearch.nl

088 - 214 66 00